



Für die Dilutoren und Dispenser der Serie Microlab 500 bieten wir ein Upgrade für staubige und korrosive

Normalerweise wird Luft zur Kühlung über die Öffnungen an der Gerätevorderseite angesaugt und durch den hinteren Lüfter ausgeblasen. Dies führt dazu, dass verunreinigte Luft aktiv in das Gerät gelangt. Staub verklebt an den Antriebsspindeln und führt zu Blockaden. Korrosive Dämpfe lassen das Gerät von innen verrostern.

Beim Upgrade wird der vorhandene Lüfter durch ein leiseres Modell mit Staubfilter und Aktivkohlematte ersetzt. Der Lüfter bläst in das Gerät. Somit gelangt nur vorgereinigte Luft in das Gehäuse.

- Vermeidung von Antriebsblockaden
- Minimierung von Korrosion im Gerät
- Reduzierung des Lüftergeräuschs
- Austauschbare Filtermatten

ML500-Upgrade

Donnerstag, den 26. Februar 2009 um 19:15 Uhr

Das Upgrade (Artikel-Nr. HML500004) kostet für alle ML500 Typen jeweils €245 zzgl. MwSt.